



Filtre à carburant NAPA	Quantité totale Expédié:	Dates concernées:
400054	861 unités	Tous

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

Le filtre est fourni avec le mauvais joint. Le joint correct doit être coupé carrée.



ACTION REQUISE :

Si ce problème est identifié sur votre pièce, veuillez jeter le joint incorrect et communiquer avec votre représentant local pour commander le joint n° 50186-SEAL.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Pour toute question ou besoin d'aide pour organiser le retour, veuillez contacter notre service client.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre prompt attention.

**JOINT TORIQUE INCORRECT****JOINT CORRECT**