BULLETIN SUR LA QUALITÉ DES PRODUITS

#473-FR

Filtre à carburant NAPA 3993 :
Erreur de conception du filtre

10/20/2026

Filtre à carburant NAPA	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
3993	1,719 unités	25MYF19 11767 25MHM31 11767 25MHM31 11767 25MEJ06 11767 25MTA05 11767

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :
Erreur de conception du filtre ne permettant pas l'installation du filtre dans le boîtier.
- Le filtre ne peut pas être verrouillé dans le boîtier.



ACTION REQUISE :
Si vous repérez l'un de ces codes de date sur votre pièce, veuillez jeter la pièce et communiquer avec votre représentant local pour entamer la procédure habituelle de crédit.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :
Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour organiser le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre prompte attention.