# BOLETÍN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

**#473-SP**

**Filtro de combustible NAPA 3993:**
Error de diseño del filtro

10/20/2026

| Filtro de combustible NAPA | Cantidad total enviada: | Lotes afectados: |
|---|---|---|
| 3993 | 1,719 unidades | 25MYF19 11767<br>25MHM31 11767<br>25MHM31 11767<br>25MEJ06 11767<br>25MTA05 11767 |

RESUMEN DEL PROBLEMA:
Error de diseño del filtro que no permite que el filtro se instale en la carcasa.

El filtro no encaja en la carcasa.



ACCIÓN REQUERIDA:
Si identifica alguno de estos códigos de fecha en su pieza, deseche la pieza y comuníquese con su representante local para iniciar el procedimiento estándar de crédito.

PREGUNTAS O ASISTENCIA:
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, comuníquese con nuestro equipo de soporte de productos.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.