BULLETIN SUR LA QUALITÉ DES PRODUITS #546-FR

Filtre à air NAPA 9801 :
Erreur de conception du filtre

Filtre à air NAPA	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
9801	1,200 Unités	24MRS27 11767 24MRD22 11767 25MLA17 11767 25MYM04 11767 25MYM14 11767 25MEJ27 11767

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :
Le filtre présente un défaut de conception qui empêche son installation.

ACTION REQUISE :
1) Veuillez vous débarrasser de la pièce et contacter votre représentant local pour suivre la procédure de crédit standard.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :
Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour organiser le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément et vous remercions de l'attention immédiate que vous porterez à cette affaire.

