BOLETÍN DE CALIDAD DEL PRODUCTO #546-SP

Filtro de aire NAPA 9801:
Error de diseño del filtro

Filtro de aire NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
9801	1,200 Unidades	24MRS27 11767 24MRD22 11767 25MLA17 11767 25MYM04 11767 25MYM14 11767 25MEJ27 11767

RESUMEN DEL PROBLEMA:
El filtro tiene un diseño incorrecto que impide su instalación.

ACCIÓN REQUERIDA:
1) Deseche la pieza y comuníquese con su representante local para seguir el proceso de crédito estándar.

PREGUNTAS O ASISTENCIA:
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, comuníquese con nuestro equipo de soporte de productos.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.

