BOLETÍN DE PRODUCTO EMPACADO INCORRECTAMENTE #584-SP

Filtro de aire NAPA 201361:
Problema de empaque incorrecto de filtros.

10/19/2026

Filtro de aire NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
201361	526 unidades	TODOS

RESUMEN DEL PROBLEMA:
Las cajas de NAPA Gold 201361 contienen incorrectamente filtros NAPA Gold 200429. El filtro 200429 es 2 pulgadas más alto que el 201361 especificado, lo que lo hace incompatible con la aplicación prevista.

ACCIÓN REQUERIDA:
Todo el inventario existente de NAPA Gold 201361 está afectado y debe ser retirado del mercado o desechado.

PREGUNTAS O ASISTENCIA:
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro equipo de soporte de productos.

Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su pronta atención a este asunto.

201361



200429 X

