ERREUR D'EMBALLAGE

#588-FR

Kits de filtres de transmission NAPA 1-4558, 1-7057, 1-8594, 1-8567:
Kits de filtres de transmission expédiés avec un joint uniquement, sans filtre


10/26/2026

En raison d'une erreur d'emballage, certains kits portant les numéros de pièce ci-dessous ont été expédiés avec un joint uniquement, sans filtre. Ces kits sont incomplets et ne doivent pas être vendus.

NUMÉROS DE PIÈCE CONCERNÉS :

1-4558	1-7057	1-8567	1-8594

MESURES À PRENDRE :
Ouvrez chaque boîte correspondant à ces numéros de pièce dans votre inventaire. Les boîtes contenant un filtre et un joint sont conformes et peuvent être remises en rayon. Les boîtes contenant uniquement un joint doivent être détruites. Soumettez une demande de crédit DM pour la quantité détruite de chaque numéro de pièce, en faisant référence à ce bulletin de service technique (TSB).



Conforme : Filtre + Joint **Non conforme :** Joint uniquement



Conforme : Filtre + Joint **Non conforme :** Joint uniquement



Conforme : Filtre + Joint **Non conforme :** Joint uniquement



Conforme : Filtre + Joint **Non conforme :** Joint uniquement