



NAPA 501221:
Filtre de reniflard

Numéro de pièce	Type de produit	Codes de dates	Quantité totale expédiée
501221	Filtre de reniflard	25MYJ022184 25MLA252184	2,061 unités

Résumé du problème :

En raison d'un problème de production, certains filtres de reniflard NAPA 501221 peuvent présenter une restriction excessive du débit d'air. Ce problème peut entraîner des problèmes de performances du moteur, tels que :

- Démarrage du véhicule en mode dégradé
- Allumage du témoin de contrôle moteur

Action requise :

Veuillez mettre la pièce au rebut et soumettre une demande de crédit VDM.

Questions ou assistance :

Pour toute question ou pour organiser le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre prompt attention.