



BULLETIN SUR LA QUALITÉ DES PRODUITS

#569-FR

Filtre à air NAPA 6871 :
Erreur de conception du filtre

20 juillet 2026

Filtre à air NAPA	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
6871	131 unités	24MYUJ01 2184

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

Ce filtre à air présente une qualité d'étanchéité inégale.

ACTION REQUISE :

Pour lancer la procédure de retour pour crédit.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Veuillez contacter notre équipe d'assistance au produit.

Nous vous prions de nous excuser de l'inconvenience occasionnée et vous remercions de votre prompt attention.

