



**BOLETÍN DE CALIDAD DEL PRODUCTO**

**#569-SP**

**Filtro de aire NAPA 6871:**  
Error de diseño del filtro

29 de junio de 2026

| Filtro de aire NAPA | Cantidad total enviada: | Lotes afectados: |
|---------------------|-------------------------|------------------|
| 6871                | 131 unidades            | 24MYUJ01 2184    |

RESUMEN DEL PROBLEMA:

Este filtro de aire presenta una calidad de sellado inconsistente.

ACCIÓN REQUERIDA:

Si se detecta este problema en su pieza, por favor deseche la pieza y comuníquese con su representante local para iniciar el procedimiento estándar de crédito.

PREGUNTAS O ASISTENCIA:

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, comuníquese con nuestro equipo de soporte de productos.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.

