



Filtro de combustible NAPA 400054:
Sello incorrecto

08/18/2026

Filtro de combustible NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
400054	861 unidades	Todos

RESUMEN DEL PROBLEMA:

El filtro se suministra con el sello incorrecto. El sello correcto debe ser de corte cuadrado.


ACCIÓN REQUERIDA:

Si identifica este problema en su pieza, deseche el sello incorrecto y comuníquese con su representante local para solicitar el sello n.º 50186-SEAL.


PREGUNTAS O ASISTENCIA:

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, comuníquese con nuestro equipo de soporte técnico.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.



JUNTA TÓRICA INCORRECTA



JUNTA CORRECTA