

**Filtre à air NAPA 6882:**

Problème de hauteur du filtre

08/10/2026

Filtre à air NAPA	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
6882	110 unités	24MYM20 9927 25MRN10 9927

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

La hauteur du filtre empêche son installation dans le boîtier.

ACTION REQUISE :

Si vous identifiez ces codes de date sur votre pièce, veuillez jeter la pièce et communiquer avec votre représentant local afin d'entamer la procédure de crédit standard.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour organiser le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre prompt attention.

