



BULLETIN SUR LA QUALITÉ DES PRODUITS

#576-FR

Filtre à huile NAPA 1271:
Problème de conception du filtre

08/18/2026

Filtre à huile NAPA	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
1271	315 unités	25MYF19 11767 25MTA12 11767 25MTA16 11767

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

Le diamètre intérieur du filtre est trop petit, ce qui empêche l'installation.

ACTION REQUISE :

Si vous identifiez ces codes de date sur votre pièce, veuillez jeter la pièce et communiquer avec votre représentant local afin d'entamer la procédure de crédit standard.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour organiser le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre prompt attention.

