



BOLETÍN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

#576-SP

Filtro de aceite NAPA 1271:
Problema de diseño del filtro

08/18/2026

Filtro de aceite NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
1271	315 unidades	25MYF19 11767 25MTA12 11767 25MTA16 11767

RESUMEN DEL PROBLEMA:

El diámetro interior del filtro es demasiado pequeño, lo que impide la instalación.

ACCIÓN REQUERIDA:

Si identifica estos códigos de lotes afectados en su pieza, deseche la pieza y comuníquese con su representante local para iniciar el procedimiento estándar de crédito.

PREGUNTAS O ASISTENCIA:

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, comuníquese con nuestro equipo de soporte de producto.

Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su pronta atención a este asunto.

