



AVIS : FILTRE DE TAILLE INCORRECTE

#560-FR

Filtre à huile NAPA 100454:

06/25/2026

Diamètre de filtre incorrect identifié lors de l'inventaire sur le terrain.

Filtre à huile NAPA	Taille correcte	Problème	Quantité concernée	Codes de date concernés
100454	3 3/4 po de diamètre	Diamètre du filtre incorrect	10,200 Unités*	Tous les codes se terminant par 3470

- Le filtre d'un diamètre de 3 pouces n'est pas de la bonne dimension.
- Deux filtres de diamètres différents, correspondant à la référence 100454, ont été identifiés sur le terrain.
- Le filtre d'un diamètre de 3 3/4 pouces est conforme aux spécifications requises et constituera la norme à l'avenir.
- Veuillez inspecter votre stock de pièces portant la référence 100454 afin d'identifier tout filtre d'un diamètre de 3 pouces.
- Bien que le filtre de 3 pouces soit de dimensions globales inférieures, toutes les spécifications critiques sont identiques ; s'il est déjà installé, il s'ajustera et fonctionnera correctement, sans qu'aucun rappel de véhicule ne soit nécessaire.
- Veuillez détruire tous les filtres d'un diamètre de 3 pouces et soumettre une demande d'avoir VDM ou de remplacement par le filtre correct de 95 mm.

**TAILLE CORRECTE
3 3/4 PO DE DIAMÈTRE**

**TAILLE INCORRECTE
3 PO DE DIAMÈTRE**



* Quantité totale concernée. De nombreuses unités ont été identifiées avant l'expédition.