



AVISO: FILTRO DE TAMAÑO INCORRECTO

#560-SP

Filtro de aceite NAPA 100454:

06/25/2026

Se identificó un diámetro de filtro incorrecto en el inventario de campo.

Filtro de aceite NAPA	Tamaño correcto	Asunto	Cantidad afectada	Códigos de fecha afectados
100454	3 3/4 pulgadas de diámetro	Diámetro del filtro incorrecto	10,200 Unidades*	Todos los códigos que terminan en 3470

- El filtro de 3 pulgadas de diámetro es del tamaño incorrecto.
- Se han identificado en el campo dos filtros de diámetros diferentes para el número de pieza 100454.
- El filtro de 3 ¾ pulgadas de diámetro cumple con las especificaciones correctas y será el estándar de ahora en adelante.
- Por favor, inspeccione su inventario del número de pieza 100454 e identifique cualquier filtro que tenga un diámetro de 3 pulgadas.
- Aunque el filtro de 3 pulgadas es de menor tamaño general, todas las especificaciones críticas son idénticas; por lo tanto, si ya ha sido instalado, encajará y funcionará correctamente sin necesidad de realizar una llamada a revisión del vehículo.
- Por favor, destruya cualquier filtro de 3 pulgadas de diámetro y envíe una solicitud para obtener un crédito VDM o un reemplazo por el filtro correcto de 95 mm.

TAMAÑO CORRECTO
3 3/4" DE DIÁMETRO

TAMAÑO INCORRECTO
3" DE DIÁMETRO



* Cantidad total afectada. Muchas unidades fueron identificadas antes del envío.